## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-MULT-03

修正案号: 39-0752

- 一. 标题: 检查 AERAZUR 救生衣存放袋
- 二. 适用范围:

AERAZUR于1991年1月10日以后,1991年9月13日前制造的,装于一透明软件质材料存放袋中的C10和1014救生衣,且件号如下:

救生衣

存放袋

- C10 Export P/N 210225-0 P/N 210236-0
- C10 France P/N 210225-1 P/N 210236-0
- C10 PN P/N 210479-0 P/N 210799-0
- 1014 P/N 208511-1 P/N 210236-0
- 三. 参考文件:
  - 1、法国民航局适航指令 92-051(AB)
  - 2、AERAZUR 服务通告 B、S、GIL、65、001
- 四. 原因、措施和规定

在一次存放袋开启试验时曾发生故障,因此要求:

- 1、在本指令生效之日一个月内,按照AERAZUR服务通告B、GIL、
- 65、001的要求进行存放袋开启试验。
  - 2、若开启试验失败:

A、对C10 Export(出口型)、C10 France(法国国内型)1014型救 生衣,用新存放袋(件号P/N21236-1)替换原存放袋。

- B、对C10 PN型救生衣,用新存放袋(件号P/N210799-1)换原存 放袋。
- 3、按照AERAZUR服务通告B、S、GIL、65、001第4段所述,用红点 对救生衣进行标识(其存放袋已更换过),在救生衣定期查时不必考虑。 每次救生衣定期检查必须更换存放袋。
- 五. 生效日期: 1992年4月20日
- 六. 颁发日期: 1992年4月12日
- 七. 联系人: 吴溪浚

民航总局航空器适航司

4012233-8962