## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-B146-05

修正案号: 39-0338

- 一. 标题: 检查升降舵操纵钢索及生活用水导管组件
- 二. 适用范围: BAe146飞机
- 三. 参考文件: 英宇航紧急服务通告:27-A105
- 四. 原因、措施和规定

为防止升降舵操纵钢索及生活用水导管磨损,须自本指令生效后48小时内,按服务通告27-A105的内容,对以上部件进行详细检查。

- 五. 生效日期: 1989年11月11日
- 六. 颁发日期: 1989年11月10日
- 七. 联系人: 王春林

中国民航局适航司4012233-8315