中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-MULT-12

修正案号: 39-3588

一. 标题: 343 型安全带和乘客身体限动系统的检查和更换-寿命限制 (ATA 05, 25)

二. 适用范围:

本CAD适用于下述件号的零部件:

- -所有343型安全连接带。
- -所有扩展型号为343的安全带(safety belt extensions type)。
- -所有具有343型安全带锁扣的乘客身体限动系统(torso restraint systems)。

由ANJOU AERONAUTIQUE,以前又被称为TRW Repa SA,或L'AIGLON生产制造。

注: 1)、在制造时,该设备上的任意部件没有单独的序号。

2)、在锁扣上有识别标记(即件号),对于343型,可找到如下标记:

ANJOU AERONAUTIQUE 或TRW Repa S.A. 或L'AIGLON

TYPE 343; 343M; 343AM; 343B; 343BM; 343C; 343CM; 343D.

制造日期标在每条连接带的识别牌上,显示如:WW/YY,其中WW代表周、YY代表年。

三. 参考文件:

ANJOU AERONAUTIQUE 服务通告 No.343-25-02 DGAC AD 2002-105(AB)

四. 原因、措施和规定

为了防止锁扣机构的功能不良,从而可能产生不安全的状况,本 CAD要求完成下面的工作,除非事先已经完成:

符合性要求:

- I、重复目视检查:
- 1、在自本CAD生效日起6个月内,目视检查锁扣弹簧,确认其存在 (必须确认弹簧的三个刀形触片(3 blades of spring)都可见), 并按照ANJOU AERONAUTIQUE服务通告 No. 343-25-02中B段的说明进行 缺陷检查。
 - 2、在不超过18个月的时间间隔内,重复该检查。
 - II、寿命限制

当部件自生产日期起寿命达到60个月,将该部件报废。该部件的 寿命限制同时包括部件的储存和使用时间。

对于在本CAD生效日那一天,寿命已经超过48个月的部件,可给予 12个月的宽限期。

- 五. 生效日期: 2002年3月28日
- 六. 颁发日期: 2002年3月28日
- 七. 联系人: 潘超

民航总局航空器适航司

010-64294832