## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-E120-01

修正案号: 39-3408

一. 标题: 发动机到主减速器(MGB)联接轴(ATA 04, 63)

#### 二. 适用范围:

本CAD适用于安装有P/N: C631A1002101的发动机到主减速器(MGB) 联接轴和下列发动机支撑安装部件的EC 120B直升机:

- -聚四氟乙烯衬垫 C714A 1010 208
- -黑色弹簧衬垫, 10.2x28 TYPE-C
- -兰色铰链架 C714A 1010 212
- -特殊衬垫 C714A 1010 213

#### 三.参考文件:

DGAC AD 2000-058-003(A)R1 EC 120 紧急服务通告 NO.04A002

#### 四. 原因、措施和规定

为了防止发动机到主减速器(MGB)联接轴上出现裂纹,造成发动机到主减速器(MGB)的联接失效,最终导致直升机自旋下滑。本CAD要求完成下列工作,除非事先已完成。

本CAD包含了EC 120服务通告NO. 01. 002到EC 120紧急服务通告NO. 04A002的变更,但其中涉及技术的内容没有变化。

### I、强制措施和符合性:

自本CAD生效日起,下列措施要求强制执行:

自2000年3月31日起,本CAD适用范围中所提及的发动机到主减速 器 (MGB) 联接轴组件和发动机支撑安装部件不再适航。

五. 生效日期: 2001年10月18日

六. 颁发日期: 2001年10月18日

七. 联系人: 潘超

民航总局航空器适航司

010-64091133