## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-DHC8-03

修正案号: 39-1468

- 一. 标题: 防止旅客因误操作门手柄而造成飞机空中减压
- 二. 适用范围:

德. 哈维兰公司生产的系列号从3 至402的冲八飞机。

### 三. 参考文件:

- 1. 加拿大适航指令 CF-87-07R1
- 2. 德.哈维兰公司的服务通告 NO.8-11-14(1987 年.5 月 29 日)或以后的修订版。

## 四. 原因、措施和规定

为防止旅客在寻找厕所时误把旅客出口门手柄当作厕所门手柄打开而造成飞机空中减压,必须在此指令生效之日起30天内,按De Havilland SB No. 8-11-14(1987. 5. 29.)或其后由加拿大适航当局批准的修订版所述要求,清析地标明进入厕所的位置和方法。

- 五. 生效日期: 1995年8月16日
- 六. 颁发日期: 1995年8月16日
- 七. 联系人: 姜春水 民航华东管理局适航处

 $(021)\,2687788 - 6125$