中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-DHC8-07

修正案号: 39-3021

一. 标题: 改装 DHC-8 飞机的旅客氧气系统流控阀

二. 适用范围:

庞巴迪公司(前德.哈维兰公司)DHC-8-100/200/300系列飞机, 序号为003-468和472,安装了旅客氧气系统构型CR 835CH0009,CR 835CH0011,CR 835CH02001,CSI 82279和CSI 82093。

三. 参考文件:

- 1 Transport Canada AD CF-2000-26;
- 2、2000年8月17日颁发的庞巴迪服务通告8-35-19;

四. 原因、措施和规定

对于安装了旅客氧气自动放出系统(APPOS)的 DHC-8-100/200/300飞机,外场报告流控阀控制面板上选择器的 "stop"会被错误地安装,导致无法选择"ON"或"AUTO"位。在这种情况 下,紧急状态时氧气将不能提供给旅客。

为保证于旅客需要时可获得氧气,于本指令生效后90天内,按照2000年8月17日颁发的庞巴迪服务通告8-35-19完成8/2989号改装(取消流控阀选择器的"stop")。

五. 生效日期: 2000年10月6日

六. 颁发日期: 2000年9月22日

七. 联系人: 吴镝

民航华东管理局适航处 021-62688899-26126