中国民用航空总局



GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2007-A300-08

修正案号: 39-5607

- 一. 标题: ALS 第1部分中的安全寿命限制条款的时间限制
- 二. 适用范围: 经审定的所有型号、所有系列号的A300-600飞机。
- 三. 参考文件:
- 1) EASA AD No. 2007-0097
- 2) AIRBUS A300-600 ALS 第 1 部分的第 00 版或后续批准版
- 3) AIRBUS A300-600 MPD 9-1 节的第 00 版
- 4) AIRBUS A300-600 MPD 9-1 节的第 01 版
- 四. 原因、措施和规定
- 1. 原因

在AIRBUS A300-600飞机第00版的维修计划文件(MPD)的9-1节(寿命限制/监控件)中列出了安全寿命适航限制条款(ALI)。这些内容已经转加到AIRBUS A300-600飞机ALS(适航限制部分)中。在AIRBUS A300-600飞机ALS第1部分列出的安全寿命的ALI,已获得EASA的批准。

为了加入这些新条款,AIRBUS已发布了 A300-600飞机ALS第1部的第00版修订。

- 2. 强制措施和符合性时间要求
 - 1) 除了在本指令的第3) 段注明的情况外,自本指令生效日起3个月后,强制要求坚持采用第00版修订的AIRBUS A300-600飞机ALS 第1部分的1-2和1-3分部中定义寿命值。

- 2) 在本指令生效日起到本指令生效日后第3个月底前,对AIRBUS A300-600飞机,强制要求坚持采用下面两个部件寿命值之一(选合适的)。
 - 在第00版的AIRBUS A300-600飞机MPD 9-1节的9-1-2和9-1- 3 小节中的定义值;
 - 或在第00版的AIRBUS A300-600飞机ALS 第1部的1-2和1-3分 部的定义值。

3) 特别符合时间

当零部件的历史不可重建(即使有或无SIL32-116的帮助),将表1、表2和表3里列出的件号的零件必须按最终期限更换。

表1 自本指令生效日起,在9个日历年或13500个着陆,以先到为准。

前起落架	
Pintle Pin	A32210079200xx
Nut(Cylinder/Locking	D55955
cylinder)	
Locking sleeve	C61389-1
Pin(Clevis/Telescopic strut)	C62231-20
Pin(Clevis/Telescopic strut)	D56530
Lower pin(Link/Clevis)	C62268-20
Link(Clevis/Barrel)	C62230-1
Link(Clevis/Barrel)	D56526
Upper pin(Link/ Barrel)	C62267-20
End fitting pin nut	MS 17825-6
End fitting pin	AN6-17
End fitting pin	D61183
End fitting pin	NAS1306-22D
End fitting	C62032
End fitting	C62032-1
Rack	C61453-1
Rack	C61453-20
Rack	C61435-40
Rack	C61453-41

Torque link pin	C62223-20
Upper cam dowel	C62270
Upper cam	C62034-1
Lower cam	C62035
Restrictor	C67863-1
Restrictor	C67863-2
Restrictor	C67863-4
Lower cam dowel	C62866
Nut(S/A/Bottom)	C64040-1
主起落架	
Pin(Multiple link/frame 50)	A53834451202xx
Attaching fitting pin	C62311-20
Bogie beam pivot pinnut	SL40054P

表2

自本指令生效日起30月内。

前起落架		
Torque link medium pin nut	SL40110P	
主起落架		
Upper torque link pin nut	SL40123P	
Lower torque link pin nut	SL40123P	
Torque link medium pin nut	SL40123P	

表3

自本指令生效日起,在24月内或4000个着陆,以先到为准。

前起落架	
Wheel axle Nut	C62879

五. 生效日期: 2007年4月16日

六. 颁发日期: 2007年4月16日

七. 联系人: 穆彦炜

民航西北地区管理局适航审定处

029-88791077