## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-MULT-02

修正案号: 39-0102

- 一. 标题: 停止使用"781"航空发动机清洗剂
- 二. 适用范围: 通用
- 三. 参考文件:
  - 1.波音公司报告 BMT-SR-6082
  - 2.汉莎航空公司试验报告
  - 3.(86)民航工飞字第 023 号文

## 四. 原因、措施和规定

鉴于北京维修基地生产的"781"航空发动机清洗剂在氢脆试验时,不符合要求并且对镁合金有腐蚀作用。因此,自本指令生效之日起,在飞机发动机维护及修理工作中禁止使用"781"航空发动机清洗剂。

- 五. 生效日期: 1987年6月15日
- 六. 颁发日期: 1987年6月10日
- 七. 联系人: 王春林 中国民航局适航司 4012233-8315