中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-B767-23

修正案号: 39-0495

- 一. 标题: 改装离翼滑梯系统
- 二. 适用范围:

B2551 \ B2552 \ B2553 \ B2554 \ B2555 \ B2556

- 三. 参考文件:
 - (1)FAA AD 90-15-05 修正案 39-6654
 - (2)波音服务通告:767-25-0120 (1989年12月14日)
 - (3)波音紧急服务通告:767-25A0131R2 (1990年3月29日)

四. 原因、措施和规定

为正保证撤离系统具有满意的可靠性,要求在本指令生效后17个 月完成下述工作:

- 1. 根据波音服务通告767-25-0120, 改装离翼滑梯系统。
- 2. 根据波音紧急服务通告767-25A0131R2, 更换离翼撤离滑梯系统作动器。
- 3. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1990年11月26日
- 六. 颁发日期: 1990年11月24日

七. 联系人: 陈岳宏

中国民航局华北适航处

4562342