### 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-T200-01R1

修正案号: 39-2561

- 一. 标题: 燃油系统-检查和更换燃油流量表导管
- 二. 适用范围:

序号从1开始,所有未执行SOCATA 150号改装"燃流流量表导管"的TB200飞机。

#### 三. 参考文件:

- 1) DGAC 适航指令 1999-061 (A) R1:
- 2) SOCATA SB No.10-108-73Rev.1, 1999 年三月颁发。

## 四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1999-T200-01, 39-2486

为确保燃油流量表导管的完整性,应完成本指令所附的DGAC适航指令1999-061(A)R1要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999年5月25日

六. 颁发日期: 1999年5月25日

### 七. 联系人: 李小虎

民航西南管理局适航处

028-5702572