中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-MULT-06

修正案号: 39-1139

一. 标题: 检查 TCAS II 计算机组件

二. 适用范围:

安装防撞警告系统(TCAS)II 计算机组件的下列机型(但不限于这些机型): A300-600, A310-200, A310-300, B737-200, B737-300, B737-500; B747-200, B747-300, B747-400, 和B747SP; B757-200和-300系列; MD-82, MD-11; Short Brothers SD3-60系列; DHC-8-100系列

三. 参考文件:

FAA 适航指令 AD94-01-04 修正案 39-8786

四. 原因、措施和规定

为了防止由于TCAS II 处理机与现行空中交通管制系统不匹配而发生飞机相撞或危险接近,必须完成下列工作(除非事先已经完成外):

- (a) 在1994年12月31日以前,按Honeywell服务通告 4066010-34-SW16(1993.12.20颁发)的规定,完成本指令(a)(1)和(a)(2)段的要求。
- (1)拆换现有的Honeywell TCAS II 计算机组件(件号为4066010-901, -902, 和-903),并用带有更新的防撞系统(CAS)逻辑组件来代替,该组件在Mitre函件F046-L-0069(1993.11.21颁发)标识为"Version 6.04A"。

- (2) 在Honeywell TCAS II 计算机组件上(件号为 4066010-901, -902, 和-903), 改装计算机监视逻辑组件, 以保证这些 组件适应C模式100英尺(30米)增量的高度输入,并且当S模式应答机 CA区域设置在CA=7时,这些系统可以跟踪和协调侵入航路的飞机。
- (b) 在完成本指令(a) 段的要求后,下一次飞行前,用下述方 法修改飞机飞行手册(AFM)或AFM的补充文件:

修改AFM的正常程序部分以包括下列与本指令(a)段所要求的改 装有关的TCAS使用特性,将本指令的复印件插入AFM或AFM的补充文件 内:

"在地面水平上(AGL)无线电高度低于1100英尺(330米)的爬升, 和AGL低于900英尺(270米)的下降, 所有决断咨询(RA)和交通咨询 (TA)的音响通讯都是禁止的。"

("All Resolution Advisory (RA) and Traffic Advisory (TA) aural messages are inhibited at a radio altitude of less than 1,000 feet above ground level (AGL) climbing, and less than 900 feet AGL descending")

五. 生效日期: 1994年3月25日

六. 颁发日期: 1994年3月21日

王彦田 七. 联系人: 民航总局航空器适航司 4012233-8962