中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-B767-04

修正案号: 39-0113

- 一. 标题: 更换 APU 起动机变压整流器跳开关
- 二. 适用范围: 波音767飞机
- 三. 参考文件:
 - 1.FAA 适航指令 87-17-02 修正案 39-5703
 - 2.波音服务通告 767-24A0039

四. 原因、措施和规定

为减小APU起动机马达的变压整流器过热造成的火灾危害,在此AD生效后三个月内,按1987年3月12日波音颁发的767-24A0039内容,用一个35安培的线路跳开关来更换现使用于APU起动机变压整流器的50安培线路跳开关。

- 五. 生效日期: 1987年9月13日
- 六. 颁发日期: 1987年9月4日
- 七. 联系人: 徐超群 中国民航局适航司 4012233-8315