中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-A109-02

修正案号: 39-3785

一. 标题: 用 P/N: 109-0823-13 的改装包改装 P/N: 109-0741-65 的 风挡雨刷组件

二. 适用范围:

本适航指令适用于下列序号的A109E直升机:

对于所参考的Agusta Bollettino Tecnico的第I部分和第II部分:

S/N: 11122到S/N: 11130(包括S/N: 11122和S/N: 11130)的安装"PW206C"发动机的所有A109E直升机,但序号: 11123和11129除外。

S/N: 11502到S/N: 11504(包括S/N: 11502和S/N: 11504)的安装"TM2K1"发动机的所有A109E直升机。

对于所参考的Agusta Bollettino Tecnico的第III部分:

S/N: 11001到S/N: 11133 (包括S/N: 11001到S/N: 11133) 的安装"PW206C"发动机的所有A109E直升机,但序号: 11122、11124、11125、11126、11127、11128和11130除外。

序号为11151的安装"PW206C"发动机的A109 Elite直升机。 序号为11501的安装"TM2K1"发动机的A109直升机。

三. 参考文件:

ENAC AD 2002-308;

Agusta Bollettino Tecnico 109EP-27, 2002年5月22日颁布;

四. 原因、措施和规定

自本适航指令生效日起,按照Agusta Bollettino Tecnico 109EP-27中规定的工作程序,用新的电阻器和电容器改装P/N: 109-0741-65的风挡雨刷组件的电气安装。除非事先已经完成。

五. 生效日期: 2002年10月9日

六. 颁发日期: 2002年10月9日

七. 联系人: 潘超

民航总局航空器适航司 010-64201177-408