## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MULT-29

修正案号: 39-3248

- 一. 标题: 检查飞行手册

### 三.参考文件:

- 1) DGAC 适航指令 2001-186 (B);
- 2) A300/A310 飞机飞行手册及最新版。

## 四. 原因、措施和规定

在飞机飞行手册中处理发动机反推在空中的非指令性打开的程序 "ENG REV UNLK"程序已进行了修改,但在飞机ECAM上无相应的程序。 自本指令生效后,除非已完成,要求按下表所列的DGAC于2000年9月22 日批准的版本检查飞机飞行手册及其中"ENG REV UNLK"程序的有效性:

型号	飞行手册版本
A310-203	23
A310-204	10
A310-221	21
A310-222	18
A310-222-100	10
A310-304	12
A310-308	7

A310-322	12
A310-324	9
A310-325	6
A300B4-601	9
A300B4-603	8
A300B4-605R	6
A300B4-620	10
A300C4-620	11
A300F4-605R	4
A300B4-622	6
A300B4-622R	6
A300C4-605R-F	3
A300F4-622R	2

完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2001年6月26日

六. 颁发日期: 2001年6月19日

七. 联系人: 陈岳亭

民航西北管理局适航处

029 8703021