# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-A320-03

修正案号: 39-1562

- 一. 标题: 厕所内的烟雾探测、空气抽气管道格栅的改装
- 二. 适用范围:

除已执行空客公司22561改装或服务通告A320-26-1017(安装环境系统)或24548改装或服务通告A320-26-1037的所有A320飞机。

## 三. 参考文件:

空客服务通告: A320-26-1017、A320-26-1037 或任何以后提供的修正。

### 四. 原因、措施和规定

为了避免厕所抽气管道格栅因安装不正确而降低烟雾探测系统的功能。按空客服务通告A320-26-1037的说明,在本指令生效之日起500飞行小时内,改装每一个厕所的抽气管道格栅(除非已完成)。

- 五. 生效日期: 1996年1月13日
- 六. 颁发日期: 1996年1月26日
- 七. 联系人: 王力

民航西南管理局适航处 (028)5702573