中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-SD36-06

修正案号: 39-0125

- 一. 标题: 更换肖特 360 飞机前起落架减震柱下部销钉上的锁定螺钉
- 二. 适用范围:

在中国注册的肖特360飞机

涉及部件: DOWTY, ROTOL公司型号为200921001或200921003的前起落架

- 三. 参考文件:
 - 1.FAA 适航指令:87-17-09 修正案 39-5713
 - 2.肖特公司服务通告:SD360-32-20(1985年5月颁发)

四. 原因、措施和规定

为确保肖特360飞机前起落架的结构完整性,应在规定期限内,按 SD360-32-20号服务通告的施工说明,件号为200921722的锁定螺钉从 起落架减震柱下部锁钉上拆下,换上新的件号为200921722的锁定螺 钉。

自生效之日起90天内完成

五. 生效日期: 1987年9月22日

六. 颁发日期: 1987年9月10日

七. 联系人: 王春林

中国民航局适航司

4012233-8315