中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-A320-08

修正案号: 39-5357

一. 标题: 安全寿命适航限制项目-ALS 第 1 部分

二. 适用范围:

本适航指令适用于下列飞机:

所有序列号的空中客车A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133,

A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232,

A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-212,

A321-213, A321-231, A321-232

三. 参考文件:

- 1. EASA AD No.2006-0162, 2006年6月8日颁布;
- 2. DGAC AD No.F-2004-032R1, 2006年7月5日颁布;
- 3. A318/A319/A320/A321 维护计划文件 (MPD) R06 版第 9-1 节, 2003 年 6 月 13 日批准,或其后续批准版本;
 - 4. A318/A319/A320/A321 适航限制章节(ALS) R00 版第 1 部分(PART 1) 2006 年 2 月 28 日批准,或其后续批准版本。

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2004-A320-04, 39-4351

- 1. 安全寿命适航限制项目(Safe Life ALI)列表先前在空客 A318/A319/A320/A321维修计划文件MPD(R06版)章节9-1(寿命监控部分)(Life Limits/Monitored parts)中被给出,而MPD第9节内容现已被转移到适航限制章节(ALS),安全寿命适航限制项目现列于ALS第1部分(Part 1),并已得到EASA的批准。已发布的A318/A319/A320/A321 ALS R00版第1部分(Part 1)增加了新的项目,减少了之前MPD 9-1节所列的一些限制。
 - 2. 除非已经完成,应采取以下措施:
- 2.1自本指令生效之日至2006年9月22日,应按照以下文件之一的规定严格执行部件寿命限制:
- -A318/A319/A320/A321 MPD R06版9-1-2子节和9-1-3子节,或-A318/A319/A320/A321 ALS R00版1部分(Part 1)1-2部分和1-3部分。
- 2.2 自2006年9月23日起,按照A318/A319/A320/A321 ALS R00版 第1部分(Part 1) 1-2节和1-3节的规定严格执行部件寿命限制.
- 五. 生效日期: 2006年7月28日
- 六. 颁发日期: 2006年7月28日
- 七. 联系人: 江学科 民航西南地区管理局适航审定处 028-85703909