中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-A310-01

修正案号: 39-2764

- 一. 标题: 改装襟翼控制 1 号涡杆
- 二. 适用范围:

未执行10855号改装 (生产线上) 或SB A310-27-2075R1的所有A310飞机

三. 参考文件:

AIRBUS INDUSTRIE SB A310-27-2075R1 DGAC AD 1999-510-299 (B)

四. 原因、措施和规定

由于在对襟翼1号涡杆进行检查时发现了存在部分导杆断裂或有裂纹的问题,该问题影响了涡杆的机械整体性。为防止同类事件的发生,要求在2000年6月30日前根据SB A310-27-2075R1完成对飞机襟翼控制1号涡杆的改装。

五. 生效日期: 2000年2月17日

六. 颁发日期: 2000年1月27日

七. 联系人: 冯炯晖

民航西北管理局适航处

029 8701079