## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-S332-01

修正案号: 39-1244

- 一. 标题: 更换机械式应急抛卸控制器
- 二. 适用范围:

所有装备有件号为AS 22-25的机械式应急抛卸控制器的吊索装置 (SLING INSTALLATION) 的AS332 C, C1, L和L1直升机

### 三. 参考文件:

- 1.DGAC AD94-150-052(B)
- 2.法国欧洲直升机公司服务通告 AS 332 NO.01-38

#### 四. 原因、措施和规定

为了防止错误地抛卸负载,除非事先已完成,要求完成以下工作:用件号为AS 22-12的控制器(已经完成332A07-23-331改装)更换件号为AS 22-25的机械式应急抛卸控制器。

- 1. 若3吨货钩(P/N AS21-7)已经安装在航空器上应在接到本指令后,在下一次吊装货物之前予以更换。
  - 2. 若有库存3吨货钩,在装上航空器之前予以更换。
- 五. 生效日期: 1994年7月27日
- 六. 颁发日期: 1994年7月26日

# 七. 联系人: 孟惠民

民航总局航空器适航司 4012233-8987