中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-A320-13

修正案号: 39-1728

- 一. 标题: 燃油泵滤器的替换
- 二. 适用范围:

未完成空客改装通告23024或空客服务通告A320-28-1044直至第9次修正的A320-111/211/212/214/231/232/233飞机

- 三.参考文件:
 - 1.DGAC AD96-170-082(B)
 - 2. 空客服务通告 A320-28-1044 Rev.9
- 四. 原因、措施和规定

为了避免由结晶体可能引起的燃油泵滤器阻塞,导致燃油压力的 降低,要求在有效期内完成以下工作:

- 一、在23个月内,按照空客服务通告A320-28-1044第9次修正版的要求,所有燃油泵采用4孔滤器替代8孔滤器。
- 五. 生效日期: 1996年10月7日
- 六. 颁发日期: 1996年10月4日
- 七. 联系人: 王坚

民航西南管理局适航处

 $(028)\,5702572$