中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-S365-01

修正案号: 39-4440

- 一. 标题: 检查滑动门上导轨及上固定点
- 二. 适用范围:

装有左边和右边滑动门的SA 365 C, C1, C2及C3直升机。

- 三.参考文件:
 - 1、DGAC AD F-2004-052,2004 年 4 月 14 日颁发;
 - 2、EUROCOPTER SA 365 C 紧急电传 No. 52.08。

四. 原因、措施和规定

曾发生在飞行过程中滑动门脱落的事件。为防止类似事件的发生,要求完成以下工作,除非已事先完成:

- 1、在本指令生效后第二天最后一次飞行结束后,按照EUROCOPTER SA365 C 紧急电传 (AT) No. 52. 08 第2. B. 1段的说明检查左边和右边滑动门的上导轨。
- 2、在不迟于50个飞行小时内,按照上述紧急电传(AT)第2. B. 2 段的说明检查滑动门左边和右边的上固定点,除非在完成本指令第1段 的工作时已完成此项检查。

完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间,但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2004年5月26日

六. 颁发日期: 2004年5月26日

七. 联系人: 钟颖芬

民航中南管理局适航处

020-86122503