## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-B146-02R1

修正案号: 39-1524

- 一. 标题: 飞行控制系统加装琥珀色警告灯
- 二. 适用范围: 列于英宇航SB. 27-70-00913A&B R11中的所有BAe146-100型系列飞机
- 三. 参考文件:
  - 1.CAA AD 008-02-94(1994 年 3 月 25 日)
  - 2.FAA AD95-19-05 39-9367(1995 年 10 月 20 日)
  - 3.英宇航 SB.27-70-00913A&B R11(1995 年 6 月 29 日)
- 四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1994-B146-02, 39-1169

为了确保在着陆时卸升板(lift spoiler)未打开时提示机组, 本指令要求必须完成以下工作(除非事先已完成):

自本指令生效之日起,最晚不得超过1996年6月30日,按照英宇航SB. 27-70-00913A&B R11的要求,完成HCM00913A&B改装(以最新版为准),进行相应测试,并修改飞行手册。

五. 生效日期: 1995年12月8日

六. 颁发日期: 1995年12月6日

七. 联系人: 程晋萍

民航总局航空器适航司

4012233-8962