## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-MULT-11

修正案号: 39-1157

一. 标题: 改装手提灭火瓶的扳机

#### 二. 适用范围:

装在驾驶舱和客舱内的由FIRST TECHNOLOGY FIRE AND SAFETY(以前的名称为FIRE FIGHTING ENTERPRISES(U.K)生产的Halon 1211和水乙二醇手提灭火瓶。

### 三. 参考文件:

- 1.DGAC AD 92-279(AB)R1
- 2.FIRE FIGHTING ENTERPRISES (U.K)的服务通告 26-108

## 四. 原因、措施和规定

有些FIRE FIGHTING ENTERPRISES手提灭火瓶的装在释放头装置上的扳机强度不够,在使用时会由于忘记拔掉锁销而断裂。要求在本指令生效后三个月内完成以下工作:

- 1. 鉴定所有在使用中的和库存的灭火瓶, 其释放头装置是否为以下件号: BA20296-(2), BA20297-(2), BA206661-(2), BA20872-(2), BA22593-(2), 15-0122-A-(2)或15-0123-A-(2)。
  - 2. 如件号相符,按照FIRE FIGHTING ENTERPRISES服务通告26-108 (92年11月) 更换扳机。

注: 厂家地址:

FIRE FIGHTING ENTERPRISES (U.K.) LTD.

5/6 Whitworth Rd. Pin Green Trading Est,

Stevenage, Herts SG1 4QS

Tel: (44)438369175 Fax: (44)438722136

五. 生效日期: 1994年3月28日

六. 颁发日期: 1994年3月18日

七. 联系人: 孟惠民

民航总局航空器适航司

4012233-8987