中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-MULT-19

修正案号: 39-1674

- 一. 标题: 改装带脚蹬的乘客座椅
- 二. 适用范围:

PTC Seating production Division, B/E Aerospace (PTC)950型系列脚蹬的乘客座椅

三. 参考文件:

- 1.FAA AD 96-12-09 39-9651
- 2.PTC Aerospace 服务通告 25-1192 修改 A
- 3.PTC Seating Production division, B/E Aerospace 服务通告 25-1330

四. 原因、措施和规定

为防止PTC950型系列带脚蹬的乘客座椅在操作过程中对手造成伤害,要求完成以下工作,除非已经事先完成:

在本指令生效后9个日历月内,

- 1. 按照PTC Aerospace服务通告25-1192修改A(1992. 3. 16颁发)的 完成说明, 拆下座椅脚蹬组件的支臂, 件号为P/N 98440-1或-2。
- 2. 按照PTC Seating Production Division, B/E Aerospace服务通告25-1330(1994.7.27颁发)的完成说明, 安装转换组件, 件号为P/N 122966-1。
- 五. 生效日期: 1996年7月19日

六. 颁发日期: 1996年7月20日

七. 联系人: 赵强

民航总局航空器适航司

4012233-8961