中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-E120-03R1

修正案号: 39-4429

- 一. 标题: 加装搭铁带永久固定系统(ATA67)
- 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、序号为1323之前的EC120B直升机

- 三. 参考文件:
 - 1.DGAC AD 2002-371-010R1
 - 2.CAD2002-E120-03
- 3.欧直公司 EC120 紧急服务通告 NO.67A008 及其后续经批准的改版

四. 原因、措施和规定

为了防止因俯仰控制杆座上的搭铁带扭曲,影响俯仰控制杆移动,颁发本指令。

强制性措施和要求完成的期限:

- A、自本指令原始出版生效日期起,强制执行下列措施:
- (1) 在最近的10个飞行小时内,按照欧直公司EC 120紧急服务通告(ASB)NO. 67A008 第2. B. 2. a段和2. B. 2. b段的说明,使搭铁带处于安全状态(临时措施)或安装搭铁带永久固定系统。
- (2) 在最近的500个飞行小时或12个月之内,以先到为准,除非已在A(1)段规定的期限内完成,否则按照上述紧急服务通告2. B. 2. b段的说明安装搭铁带永久固定系统。

替代方法

B、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定当局的批准。

五. 生效日期: 2004年5月14日

六. 颁发日期: 2004年5月14日

七. 联系人: 柳本强

民航华北局适航审定处

010-64595987