## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-A310-01

修正案号: 39-0119

- 一. 标题: 更换 A310 飞机前起落架套筒式阻力拉杆上部连接销
- 二. 适用范围:

在中国注册的A310飞机:B2301及B2302

- 三.参考文件:
  - 1.FAA 适航指令 87-16-06 AMENDMENT 39-5692
- 2.法国空中客车公司服务通告:A310-32-2023 修订 2(1987 年 2 月 20 日颁发)

## 四. 原因、措施和规定

为防止前起落架套筒式阻力拉杆上部连接销失效,从而导致飞机 前起落架失去纵向稳定性,必须在飞机累计飞行16000次起落之前或在 本指令生效后的2000次起落内(以后到为准),按前述"参考文件2"的内 容,更换前起落架套筒式阻力拉杆上部连接销。

- 五. 生效日期: 1987年9月20日
- 六. 颁发日期: 1987年9月5日
- 七. 联系人: 王春林

中国民航局适航司

4012233 - 8315