# 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2007-A300-20R2

修正案号: 39-9223

一. 标题: 安全寿命适航限制项目-ALS 第1部分-修订

## 二. 适用范围:

本适航指令适用于所有型别,所有生产序列号(MSN)的空客 A300, A300-600, A310 和 A300-600ST 飞机。

## 三. 参考文件:

- 1. EASA AD 2017-0204 (2017年10月12日颁发);
- 2.CAD2007-A300-20R1,修正案号 39-7839;
- 3.空客 A300 ALS 第 1 部分 R1 (2013 年 9 月 5 日颁发) 和 R2 版 (2017 年 8 月 28 日颁发);
- 4.空客 A310 ALS 第 1 部分 R1 (2013 年 9 月 5 日颁发) 和 R2 版 (2017 年 8 月 28 日颁发);
- 5.空客 A300-600 ALS 第 1 部分 R1(2013 年 9 月 5 日颁发)和 R2 版(2017 年 8 月 28 日颁发)。

使用上述参考文件"3", "4", "5"的后续批准版本来符合本指令的要求也可接受。

# 四. 原因、措施和规定 本指令替代 CAD2007-A300-20R1 39-7839

#### 1.原因

第1页共3页

空客 A300, A310, A300-600 和 A300-600ST 飞机的 ALS 文件中包 含了 EASA 批准的空客 A300, A310, A300-600 和 A300-600ST 飞机的 适航限制。在 EASA 批准的空客 A300, A310, A300-600(包括 A300-600ST)飞机的 ALS 第1部分中包含了安全寿命适航限制项目(SL ALI)。这些项目已经被识别为持续适航的强制性要求。

不满足这些项目的要求可能造成不安全状态。

中国民用航空局曾颁发CAD2007-A300-20R1,要求执行空客A300, A310 和 A300-600 飞机 ALS 第 1 部分 R1 中的要求。该适航指令颁发 后,新选择的安全寿命件和延寿改进项目已改变了寿命限制,也产生 了新的或更严格的限制,这些限制已获得 EASA 的批准。在此基础上, 空客颁发了 A300, A310 和 A300-600 飞机 ALS 第 1 部分 R2 版, 用以 整合自R1版以来所有获EASA批准的ALS第1部分的更改。

根据上述原因,本指令保留了被替代指令 CAD2007-A300-20R1 (39-7839) 的要求, 并且要求执行 A300, A310, A300-600 飞机 ALS 第1部分R2版规定的要求。

## 2. 措施和符合性时间

按照 EASA AD 2017-0204 (2017年10月12日颁发)中"Required Action(s) and Compliance Time(s)"的内容执行。

3. 其他规定 无。

## 4. 等效替代

- (1) 完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完 成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前,通知有关飞行标准 部门的主管监察员。
- 五. 生效日期: 2017 年 11 月 08 日
- 六. 颁发日期: 2017 年 11 月 08 日
- 七. 联系人: 邢广华

中国民用航空上海航空器适航审定中心

第2页共3页

021-22321176