中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A300-04

修正案号: 39-0850

- 一. 标题: 对应急撤离滑梯的改装和检查
- 二. 适用范围:

装在A300-600上的,件号为D310021-101和-103,系列号为1-222的AIR CRUISERS公司的应急撤离滑梯系统

三.参考文件:

- 1)FAA AD 92-10-06
- 2)AIR CRUISERS 公司的 SB 001-25-8. R4. (1990 年 5 月 24 日)

四. 原因、措施和规定

为防止因滑梯充气失效而妨碍应急撤离,应完成以下工作:

- (a)本指令生效后6个月内,按照AIR CRUISERS CO. 颁布的SB 001-25-8. R4(1990. 5. 24)第2节中规定的执行指令,对上述件号和系列号的撤离滑梯系统进行改装,并重新作出识别标记(除非已经完成)。
- 五. 生效日期: 1992年9月24日
- 六. 颁发日期: 1992年9月24日
- 七. 联系人: 郭奕柏

民航华东管理局适航处 (021)2687788-6120