中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-A310-05

修正案号: 39-1782

- 一. 标题: 定期检查应急出口的打开装置
- 二. 适用范围: 所有空客A310飞机
- 三. 参考文件:
 - 1.DGAC 适航指令 96-239-205(B)
 - 2.DGAC 适航指令 94-270-172(B)R1
 - 3.空客服务通告 A310-52-2060
 - 4.适航指令 CAD1995-A310-01R1

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1995-A310-01R1, 39-1406

为防止因应急出口开启装置的轴承卡阻,而需过大的力打开应急出口,可能导致危险情况,在本指令生效后,要求完成下列检查工作:

- 1. 在本指令生效后三个月内, 根据AIRBUS INDUSTRIE SB A310-52-2060对应急出口进行一次开启功能检查。
 - 2. 每三个月内重复进行一次功能检查。
- 五. 生效日期: 1996年12月31日

六. 颁发日期: 1996年12月24日

七. 联系人: 陈岳亭

民航西北管理局适航处

(029) 8701081