中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2017-MULT-56

修正案号: 39-9216

一. 标题: 应急定位发射机-检查、测试和验证

二. 适用范围:

本指令适用于 Ameri-King 公司型号为 AK-450-()和 AK-451-()系列的应急定位发射机。

- 三. 参考文件:
- 1. FAA AD 2017-16-01(2017年7月19日颁发);
- 2. Ameri-King Corporation Document IM-450, "INSTALLATION & OPERATION MANUAL," A版(1995年10月18日发布);
- 3. Ameri-King Corporation Document IM-451, "INSTALLATION AND OPERATION MANUAL," NC-4.1h 版(2014 年 7 月 5 日发布)。

四. 原因、措施和规定

1. 原因

本适航指令来源于多份应急定位发射机(ELT)失效的报告以及一份关于 Ameri-King 公司 ELT 的质量标准和制造流程不符合性报告。不遵守这些标准和流程,可能会导致 ELT 不工作。这种状态如不纠正,可能会拖延或阻碍飞行机组和乘客在应急着陆后的救援。为检测和纠正这些 ELT,颁发本适航指令。

2. 措施和符合性时间

按照 FAA AD 2017-16-01 (2017 年 7 月 19 日颁发) 段落(f)、(g)、

第1页共2页

- (h)、(j)的符合性时间和措施要求完成相应工作。
 - 3. 其他规定

无

- 4. 等效替代
- (1) 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的替代方法之前,通知有关飞行标准部门的主管监察员。
- 五. 生效日期: 2017 年 10 月 31 日
- 六. 颁发日期: 2017 年 10 月 31 日
- 七. 联系人: 王烨

中国民用航空上海航空器适航审定中心

021-22321176