中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B747-23

修正案号: 39-0696

- 一. 标题: 改装 3 号门单件式离翼滑梯
- 二. 适用范围:

B-2448 B-2450 B-2456 B-2458 B-2460

- 三. 参考文件:
 - (1) FAA AD91-25-02 修正案 39-8103
 - (2) 波音电传 M-7240-91-4085 1991 年 12 月 9 日
 - (3) 波音服务通告 747-25A2897R1 1991 年 9 月 26 日
 - (4) GOODRICH 服务通告 4A3416-25-233R1 1991 年 10 月 1 日

四. 原因、措施和规定

- 1. 为防止装有GOODRICH厂生产的3号门单件式离翼滑梯(件号7A1418-1至-16)失效,在本指令生效后的12个月内应完成下述改装:
- (1) 按GOODRICH厂服务通告4A3416-25-233(1990年12月14日),或该通告的R1(1991年10月1日)的施工说明第2节安装改进的内部部件来改装调压器组件(件号4A3474-1,此件为件号4A3416-1/-2/-3储压器组件的分组件)。
- (2) 按GOODRICH厂服务通告4A3416-25-233或R1施工说明第3. B节对3号门离翼滑梯重行标出识别标记。
- 2. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1992年1月9日

六. 颁发日期: 1991年12月20日

七. 联系人: 边振海

民航华北管理局适航处

4562158