## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A310-03R2

修正案号: 39-1451

- 一. 标题: 结构疲劳检查
- 二. 适用范围: 全部A310飞机
- 三.参考文件:
  - 1. DGAC AD 92-106-132(B)R3

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1992-A310-03R1, 39-1369

为了探测并防止由于疲劳而致结构损坏,要求完成下列工作:

1. 按下列各服务通告规定的阈值,或在本适航指令生效之日起1000航班之内,以后到为准,按各服务通告规定进行检查或改装;

SB A310-53-2014R5 SB A310-57-2002R2 SB A310-53-2016R5 SB A310-57-2006R2 SB A310-53-2054R2 SB A310-57-2032R2 SB A310-53-2057R1 SB A310-57-2037R2 SB A310-53-2059 SB A310-57-2039 SB A310-55-2002R4 SB A310-57-2046R1 SB A310-55-2004R2 SB A310-57-2047 SB A310-57-2050 SB A310-53-2074R1

- 2. 此后, 按相应的各服务通告规定的间隔时间进行重复检查;
- 五. 生效日期: 1995年7月28日
- 六. 颁发日期: 1995年7月27日
- 七. 联系人: 薛平贝

民航华东管理局适航处 (021)2687788-6123