中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-A300-03

修正案号: 39-0395

- 一. 标题: 液压防火关断活门
- 二. 适用范围: A300-600飞机
- 三. 参考文件:
 - 1.LUCAS AIR EQUIPMENT SB B38LC15-29-05 2.AIRBUS SB A300-29-6017
- 四. 原因、措施和规定 为防止防火关断活门卡住:
- 1. 根据LUCAS AIR EQUIPMENT SB B38 LC15-29-05 AIRBUS SB A300-29-6017查明并改装有关的液压防火关断活门。
 - 2. 库存同类部件的使用也按本指令执行。
- 五. 生效日期: 1990年4月1日
- 六. 颁发日期: 1990年4月1日
- 七. 联系人: 谢国良 中国民航华东局适航处 25365302197