中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1998-MULT-35

修正案号: 39-2317

- 一. 标题: 改装配平油箱回水泵(ATA28)
- 二. 适用范围:

所有未实施AIRBUS INDUSTIE改装10003号(SB A310-28-2058R2或A300-28-6035R2)的A300-600和A310-300飞机

三. 参考文件:

- 1.DGAC AD 98-354-256(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-28-2049
- 3.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-28-2058R2
- 4.AIRBUS INDUSTRIE SB A300-28-6028
- 5.AIRBUS INDUSTRIE SB A300-28-6035R2 (或最新修正版)

四. 原因、措施和规定

为防止配平油箱中燃油从回水泵处泄漏,要求完成以下工作:

- 1. 自指令生效之日起,已进行AIRBUS INDUSTRIE 8679号(SB A310-28-2049或A300-28-6028)改装的飞机,在2000年3月31日前按 AIRBUS INDUSTRIE SB A310-28-2058R2或SB A300-28-6035R2在泄放管安装二级封严。
- 2. 如果在本指令生效日后进行AIRBUS INDUSTRIE SB A310-28-2049 或A300-28-6028要求的工作,则必须同时完成AIRBUS INDUSTRIE SB

A310-28-2058R2或A300-28-6035R2。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998年10月1日

六. 颁发日期: 1998年9月23日

七. 联系人: 李锐

民航西北管理局适航处

0298703121