中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-A320-04

修正案号: 39-4351

- 一. 标题: 寿命件/监控件-维护计划(MPD)第9-1节
- 二. 适用范围: 所有类别、所有系列号的空中客车A319, A320, A321飞机

三. 参考文件:

- 1) DGAC 适航指令 NO F-2004-032。
- 2) A318/A319/A320/A321 维护计划文件 (MPD) (05 版) 第 9-1 子节, 2002 年 4 月 24 日批准。
- 3) A318/A319/A320/A321 维护计划文件(MPD)(06 版) 第 9-1 子节,2003 年 6 月 13 日批准,以及其后版本的适用 的 MPD 第 9-1 子节
 - 4) EASA 参考文件 No 2004-1049, 2004年2月10日

四. 原因、措施和规定

1. 在空中客车A318/A319/A320/A321飞机维护计划文件(MPD)第9-1节(寿命件/监控件)列出了寿命件/监控件的清单。MPD第9-1节已经经过适航部门的批准,并添加到MPD第9节(适航限制章节-ALS)。

已经颁发的A318/A319/A320/A321 维护计划文件(MPD)(06版)第9-1节增加了一些新的寿命件项目,同时,也缩短了一些过去已列出的寿命件限制时间。所以要求,完成以下两项措施:

1) 在本适航指令生效之日起2个月内,严格遵守

A318/A319/A320/A321 维护计划文件(MPD) (05修订版或06修订版) 第9-1-2和9-1-3节中确定的部件寿命值。

2) 从本适航指令生效之日起2个月后 , 严格遵守在 A318/A319/A320/A321 维护计划文件(MPD)(06修订版)第9-1-2和 9-1-3节中确定的部件寿命值。

注:必须保持列在MPD第9-1节中项目至原始状态的追踪性:

- 一时间累积(LDG, FH, 等)。
- 一详细的使用情况(航空器型号,型别,重量变化,等)。
- 2. 等效符合性

完成本适航指令可采用等效的符合性方法和调整完成时间,但必 须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2004年3月12日

六. 颁发日期: 2004年3月3日

七. 联系人: 周成刚

民航西南地区管理局适

028-85703650