中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-MULT-06

修正案号: 39-2440

一. 标题: 更换普惠 JT8D 发动机高压压气机盘

二. 适用范围:

所有具有表1所列件号(P/N)和序列号(S/N)之高压压气机盘的普惠(PW)JT8D 涡扇发动机,这些发动机装于(但不限于)波音737系列和MD-80系列飞机。

三. 参考文件:

FAA AD 99-01-08,39-10975,1998.12.31

四. 原因、措施和规定

为防止由于镉脆(Cadmium embrittlement)现象造成高压压气机盘 失效,导致发动机非包容性失效并损伤飞机,须完成下列工作(除非已 事先完成):

- 1. 按下述要求, 对表1中所列的7-15级在用高压压气机盘进行更换:
- (1)对于自上次做镍镉镀层(NiCd plating)后使用时间(TIS)不到250小时的盘,应在本指令生效后100使用小时内拆下,并换上可用件。
- (2)对于自上次做镍镉镀层(NiCd plating)后使用时间(TIS)达到或超过250小时、但不到500小时的盘,应在本指令生效后150使用小时内拆下,并换上可用件。

- (3)对于自上次做镍镉镀层(NiCd plating)后使用时间(TIS)达 到或超过500小时的盘,则不必进行更换。
 - (4) 按照本指令的要求所拆下来的盘不能再装于任何发动机。

表 1

级	件号(P/N)	序列号(S/N)
7	701407	7A7271
7	701507	4Z2030, 4Z2122, 8Z6454
7	766007	8B5265
7	774407	B207AA0307, B207AA0350, B207AA0379,
		B207AA0578, B207AA0643, BENCAH1353,
		BENCAH2320, BENCAH2327, BENCAH2851,
		BENCAH4091, BENCAJ8414, BENCAJ8440,
		BENCAK1631, BENCAK1684, BENCAK5135,
		BENCAK6623, BENCAK6643, BENCAK8115,
		H19093, H19026, H29904, J17128, J17407,
		J39120, J72011, J72132, K20050, K20167,
		K78491, L72139, M15364, M15368, M77985,
		M83784, M93463, N14127, N14190, N14213,
		N24114, N23978, N24091, N37879, N37919,
		N70390, N88161, N88195, N88335, N88342,
		N94974, N95036, P14716, P14741, P35486,
		P54563, P60347, P60394, P60446, P70328,
		P81247, P81253, P81392, P81399, P86295,
		P86311, R03089, R12413, R12418, R12549,
		R12557, R19365, R31290, R31411, R37414,
		R37520, R37554, R46834, R46893, R46918,
		R46943, R47019, R72171, R72257,
		S05566, S05610, S05659, S10014, S10050,
		S13885, S13910, S14048, S14063, S14088,
		S14173, S36633, S36810, S36857, S37128,
		S37149, S37168, S37187, S37312, S37367,
		S37389, S37420, S37469, S37498,
		T04409, T04526, T04566, T04615, T04632,

		CAD1999-MULT-06 / 39-2440
		T04898, T04899, T04988, T05055, T05106
7	5006007-01	B207AA0068, B207AA0693, BENCAH0061,
		BENCAH3134, BENCAJ8558, BENCAJ8594,
		BENCAL0749, BENCAL2650, R54586, R79450,
		S11202, S11206, S57118, S57216, S57519
7	5006007-02	BENCAK9643, BENCAK9690, BENCAK9697,
		BENCAK9705, BENCAK9723, BENCAL3657,
		BENCAL5478
7	774407	BENCAH0521, BENCAJ8454, R57626, T04885
8	738308	9B1363, H03990
8	748608	7A9608, 7B9489, 8B0397, B208AA0030,
		B208AA0045, B208AA0070, BENCAJ8185,
		G30014, G62624, G63907, H29599, H35085,
		H64390, H84992, H86520, J29857, J29958,
		J57418, J57426, J57469, J57532, J57660,
		J57663, J94763, J94815, M54646, M54770,
		M54821, M54843, N14562, N14765, N84308,
		N84314, N84317, N84319, N84373, N84418,
		P26025, P26136, P26153, P26171, P28471,
		P28530, P28534, P28564, P28596, P28607,
		P83853, P94736, P98927, R18995, R46153,
		R73850, S01136, S01153, S01185, S50692,
		S50748, S78016, S78066, S78128
8	787008	K51696, K52389, L61543, M76852, M77423,
		M77749, M77791, N33354, N33408, N33702,
		N33760, N89060, N89386, N90133, N90152
8	787008F	N89050
8	787208	B228AA0194, B228AA0343, B228AA0371,
		B228AA0540, B228AA0574, B228AA0605,
		BENCAH4505, BENCAH5428, BENCAH5435,
		BENCAJ5724, BENCAK0065, BENCAK0066,
		BENCAK6165, BENCAK6359, BENCAK8796,
		BENCAK9253, BENCAL1567, BENCAL1571,
		BENCAL1579, BENCAL1887, BENCAL3339,
		BENCAL5283, BENCAM0672,

```
J47026, K12730, N06609, N89709, P43644,
                    P43665, P43897, P43936, P43950, P43954,
                    P44141, P44694, P45378, P45593,
                    R23192, R23234, R23450, R23452, R23569,
                    R23837, R24172, R24201, R24205,
                    R24390, R24599, R24827, R91709,
                    S07732, S39110, S39281, S39337,
                    S39409, S39410, S39487, S39509, S39534,
                    S39633, S39676, S39721, S39942,
                    S39963, S39996, S40033, S40041
8
       788608
                    H36177
8
       788708
                    7A2254
8
       789508
                    G51990
8
       789608
                    J46995
8
       792038
                    B228AA0331, B228AA0511, B228AA1005,
                    BENCA 18854, BENCA 18871
8
       796348
                    K53240
8
       797938
                    BENCAL2605
8
       5005808-01
                    B228AA0901, BENCAJ1138, BENCAJ8902,
                    S70327
9
       628209
                    5X8746
9
                    8Z5256, 9A6145, H86825, J00245, J25666,
       701509
                    J87515, J89031, K34309, K35061, K55559,
                    K85824, L31209, L31751, L55770,
                    M10469, M40027, M49712, M61566,
                    M84762, M86342, M86842, M86844,
                    N02758, N02994, N209AA0006,
                    N209AA0080, N209AA0091, N209AA0094,
                    N209AA0255, N209AA0339, N209AA0352,
                    N209AA0561, N21068, N21507, N21508,
                    N22475, N22570, N22591, N41297, N42662,
                    N57120, N79874, N79893, N81317, N97653,
                    NENCAH0017, NENCAH0187, NENCAH0192,
                    NENCAH0222, NENCAH0269, NENCAH0280,
                    NENCAH0337, NENCAH0422, NENCAH0445,
```

```
NENCAH0451, NENCAH0593, NENCAH0737,
                    NENCAH0757, NENCAH0913, NENCAH0920,
                    NENCAH1014, NENCAH1227, NENCAH1357,
                    NENCAH1430,
                    P11360, P11370, P11443, P11450, P12878,
                    P51572, P52444, P52971, P53248, P77028,
                    P77207, P78457, P97645, P98143, P98661,
                    P98961, P98991, R17442, R18113, R45676,
                    R46466, R72941, R73009, R73013, R73420,
                    R73464, R73467, R73804, R73934, S00689,
                    S00741, S00777, S00798, S18975, S19201,
                    S50490, S77602, S77616, S77651
9
       739509
                    G79836
9
       772509
                    H49185, K56788, P97497, R73983,
                    S01209, S50832
9
       798509
                    B209AA0539, BENCAH3770, BENCAJ9383,
                    BENCAK9880, BENCAL0717, BENCAL0703,
                    BENCAL2372, BENCAL6305
9
       701509
                    BENCAH0448
9
       701509N
                    R18236
9
       772509
                    K23767
9
                    BENCAJ9360, P53159
       798509
                    7Z0800, 7Z0806
10
       701410
10
       701810
                    0A0377, 3B8966, 3B9144, 9Z9847,
                    A00862, H39339, H60642, R22292
10
       701810G
                    G82663
10
                    4B4921, G80187
       770510
10
       772510
                    B210AA0014, B210AA0202, B210AA0273,
                    B210AA0637, B210AA0640, B210AA0749,
                    B210AA0752, B210AA0429, BENCAH0251,
                    BENCAH1404, BENCAJ9735, BENCAJ9784,
                    BENCAJ9868, BENCAK5318, BENCAK5762,
                    BENCAK5946, BENCAK9105, BENCAL0388,
                    BENCAL1598, BENCAL1601, BENCAL2427,
                    BENCAL4455, BENCAL5993, H34395, H58784,
```

```
J23708, J68609, J87953, J88767, K03190,
                    K03586, K24796, K25271, K35625, K55848,
                    K66100, K68068, K85468, L15000, L56873,
                    L84428, L86007, M10049, M10613, M39974,
                    M56263, M61659, M84606, M87097, N03907,
                    N02538, N02778, N03133, N21767, N22275,
                    N41185, N41208, N41484, N41613, N42094,
                    N42143, N42187, N42838, N57150, N57830,
                    N57862, N80227, N80661, N80671, N81136,
                    N81150, N81454, N81456, P11024, P11818,
                    P11869, P12016, P12811, P51804, P51873,
                    P52670, P53019, P53213, P76639, P77620,
                    P77862, P78050, P97278, P98630, R17507,
                    R18502, R18520, R44856, R44861, R44864,
                    R45159, R46345, R72614, R72630, R72884,
                    R73138, R73408, R73612, R73617, R73862,
                    S01349, S01364, S01365, S01406, S01463,
                    S01486, S19301, S19305, S19487, S19630,
                    S50981, S51203, S70220, S78451, S78492,
                    S78780, T18947, T19138, T19153, T49020,
                    BENCAJ9732, N81125, S70249
                    2B3335, 6Y6265, 6Y7124, 9Y4723
       701411
11
                    A03782, G33309, H24029, J28340
11
       701811
11
       701811D
                    5A8129
11
       772511
                    B211AA0058, B211AA0106, B211AA0119,
                    B211AA0240, B211AA0621, B211AA0744,
                    B211AA0944, B211AA1224, B211AA1227,
                    BENCAH4040, BENCAK0466, BENCAK7376,
                    BENCAK7377, BENCAK7378, BENCAK7391,
                    BENCAK7432, BENCAK7436, BENCAK7449,
                    BENCAK7493, BENCAK7517, BENCAL2882,
                    BENCAL2903, BENCAL3047, BENCAL3107,
                    J23871, J60159, J60844, J88645, K23851,
                    K25421, K34786, K35678, K56219, K86641,
                    L30533, L31909, L84584, L85406, LI4848,
```

```
M39922, M40288, M49491, M61348, M73855,
                    M86390, N21317, N02565, N02849, N03254,
                    N03566, N03749, N03884, N21373, N21747,
                    N22005, N22023, N22361, N22749, N41265,
                    N41900, N42762, N56596, N57211, N57249,
                    N57915, N98569, N98918, N99538, P10980,
                    P11984, P12374, P12389, P12900, P51911,
                    P52733, P53057, P66436, P77051, P77157,
                    P77977, P78064, P78528, P78566, R05712,
                    R18713, R29689, R29849, R29855, R29858,
                    R29957, R30079, R30091, R30098,
                    R30396, R30540, R30753, R30778,
                    R31032, R44897, R45822, R46094,
                    R46488, S03919, S03920, S04110, S04209,
                    S04340, S04487, S04565, S04576,
                    S04601, S04625, S80671, S80726, S80801,
                    S80817, S80830, T22255, T22427,
                    T22430, T22433, T22695, T22711, T23028,
                    B211AA0681, N97343
                    S03892
11
       772511H
                    B211AA0066, B211AA0584
11
       772511M
12
       414212HC
                    5L5355
12
       701412
                    1Z5717, 5Y5915
12
       701812
                    1Z7175, 3A3910, A02080, H62635, N28026
12
       701812D
                    G93483
12
       717312
                    2B3418, G15036, G29488, G63557
12
       769312
                    1Z5153
12
                    H34015, H77074, J24654, J38490, J59514,
       772512
                    K02314, K24837, K55637, K55648, K86189,
                    L15523, L30268, L30307, L31553, L56280,
                    L56328, L84937, L86244, M86432, M10163,
                    M10415, M10948, M11260, M11282, M40263,
                    M48887, M49046, M49595, M61285, M61856,
                    M61955, M84903, M86222, N02391, N02431,
                    N02488, N03222, N03686, N22344, N22883,
```

15 750415

J35404, S97819

2. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999年1月28日

六. 颁发日期: 1999年1月21日

七. 联系人: 樊军

民航总局航空器适航司

010-64091126