中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-B747-14R1

修正案号: 39-0475

- 一. 标题: 旅客服务组件(PSU)滑轨的改装
- 二. 适用范围: B-2456、B-2458
- 三.参考文件:
 - 1.FAA 90-NM-58-AD 修正案 39-6695
 - 2.波音电传 M-7240-90-2028 (1990 年 8 月 17 日)
 - 3.波音服务通告 747-25-2853 (1990 年 3 月 1 日)

四. 原因、措施和规定

为防止起飞、着陆过程中旅客服务组件盖板掉下而伤害旅客, 现要求在本指令生效后90天内完成下述改装工作:

- 1. 按波音服务通告747-25-2853 (1990年3月1日版) 改装旅客服务组件滑轨。
- 2. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1990年9月17日

六. 颁发日期: 1990年8月27日

七. 联系人: 李经农

中国民航局华北适航处

4562342