中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-MULT-20

修正案号: 39-4856

- 一. 标题: 更换释压感应组件(DSM)
- 二. 适用范围:

本适航指令适用于按任何类别审定的B747-100、747-100B、B747-100B SUD、B747-200B、B747-200F、B747-300、B747-400、B747-400D、B747SP、B747SR、B767-200、B767-300、B777-200、B777-300、B777-300、B777-300ER型飞机。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2005-05-20_o
- 2. 波音公司 2005 年 2 月 21 日颁发的服务通告 747-52-2274。
- 3. 波音公司 2005 年 2 月 21 日颁发的服务通告 767-52-0087。
- 4. 波音公司 2005 年 2 月 21 日颁发的服务通告 777-52-0035。
- 四. 原因、措施和规定本指令为敏感指令。
- 五. 生效日期: 2005年5月24日
- 六. 颁发日期: 2005年5月24日
- 七. 联系人: 李勇

中国民用航空总局航空器适航审定司 010-64473556