中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-MULT-42

修正案号: 39-4172

一. 标题: 集中检查发动机关键部件

二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、装有RB211-524系列发动机的所有B747、B767和L-1011飞机(但不限于上述机型)

三. 参考文件:

1.CAA AD G-2003-0009 2003 年 9 月 19 日

2.发动机手册 05-20-01 章 2002 年 7 月 1 日

四. 原因、措施和规定

为防止由于发动机A组关键旋转部件失效而导致发动机非包容性 损伤,进而伤及飞机,要求完成下述工作,事先已完成者除外:

A、在本指令生效后的40天内,根据发动机手册05-20-01中的时限要求,检查本指令表1、2或3中所列的各部件。当满足下列条件时,参照相应发动机手册检查工作单的"集中检查"内容实施A组部件的检查。

- (1)、该部件按发动机手册中的相关分解程序,已完全分解成单个零件状态和该零件累计使用已超过100飞行小时或自最近一次分解成单个零件检查后累计使用已超过100飞行小时;或
- (2)、该部件是因损伤而被拆下的或其原因与该部件被拆下直接相关;或
 - (3)、该部件的检查历史不完全清楚。

特定的A组部件清单如下:

表1---RB211-524B/B3/B4(装于L-1011飞机)

零件名称	件号	发动机手册检查工作单编号
低压压气机转子盘	所有	72-31-12-200-05(构型
		1)72-31-12-200-013(构型2)
低压压气机转子轴	所有	72-31-20-200-000
中压压气机1级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机2级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机3级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机4级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机5级盘	所有	72-32-31-200-001
中压压气机转子轴6到7级	所有	72-32-31-200-001
中压压气机前短轴传动锥	所有	72-32-31-200-008
中压压气机转子后短轴	所有	72-33-21-200-010
高压压气机转子1到2级盘	所有	72-41-31-200-000
高压压气机转子3级盘	所有	72-41-31-200-001
高压压气机后转子轴组件	所有	72-41-1-200-002
高压压气机/涡轮连接座的支承	所有	72-41-31-200-006
盘		
高压涡轮轴承内圈支承板	所有	72-41-51-200-005
高压涡轮盘	所有	72-41-51-200-019
高压涡轮锥形轴	所有	72-41-51-200-021
中压涡轮盘	所有	72-51-31-200-003
中压涡轮轴	所有	72-51-33-200-005
低压1级涡轮盘	所有	72-51-61-200-000(构型
		1)72-51-61-200-007(构型2)
低压2级涡轮盘	所有	72-51-61-200-001(构型
		1)72-51-61-200-008(构型2)
低压3级涡轮盘	所有	72-51-61-200-002(构型
		1)72-51-61-200-009(构型2)
低压涡轮轴	所有	72-51-63-200-000(构型
		1)72-51-63-200-003(构型1)

表2---RB211-524B2/ C2/D4(装于B747SP/-200/-300飞机)

零件名称	件号	发动机手册检查工作单编号
低压压气机转子盘	所有	72-31-12-200-013
低压压气机转子轴	所有	72-31-20-200-000
中压压气机1级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机2级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机3级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机4级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机5级盘	所有	72-32-31-200-001
中压压气机转子轴6到7级	所有	72-32-31-200-001
中压压气机前短轴传动锥	所有	72-32-31-200-008
中压压气机转子后短轴	所有	72-33-21-200-010
高压压气机转子1到2级盘	所有	72-41-31-200-000
高压压气机转子3级盘	所有	72-41-31-200-001
高压压气机后转子轴组件	所有	72-41-31-200-002
高压压气机/涡轮连接座的支承	所有	72-41-31-200-006
盘		
高压涡轮轴承内圈支承板	所有	72-41-51-200-005
高压涡轮盘	所有	72-41-51-200-019
高压涡轮锥形轴	所有	72-41-51-200-021
中压涡轮盘	所有	72-51-31-200-003
中压涡轮轴	所有	72-51-33-200-005
低压1级涡轮盘	所有	72-51-61-200-007
低压2级涡轮盘	所有	72-51-61-200-008
低压3级涡轮盘	所有	72-51-61-200-009
低压涡轮轴	所有	72-51-63-200-003

表1---RB211-524G/H(装于B767和口47-400飞机)

零件名称	件号	发动机手册检查工作单编号
低压压气机转子盘	所有	72-31-12-200-000
低压压气机转子轴	所有	72-31-20-200-000
中压压气机1级盘	所有	72-32-31-200-000

中压压气机2级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机3级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机4级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机5级盘	所有	72-32-31-200-000
中压压气机转子轴6到7级	所有	72-32-31-200-001
中压压气机前短轴传动锥	所有	72-32-31-200-008
中压压气机转子后短轴	所有	72-33-21-200-010
高压压气机转子1到2级盘	所有	72-41-31-200-000(构型1)
高压压气机转子3级盘	所有	72-41-31-200-001(构型1)
高压压气机后转子轴组件	所有	72-41-31-200-002(构型1)
压气机/涡轮连接座的支承盘	所有	72-41-31-200-003(构型1)
高压压气机转子轴组件	所有	72-41-51-200-014(构型1)
高压涡轮盘	所有	72-41-51-200-010(构型1)、、
		72-41-51-200-024(构型2)
中压涡轮盘	所有	72-51-31-200-003
中压涡轮轴	所有	72-51-33-200-005
低压1级涡轮盘	所有	72-51-61-200-007
低压2级涡轮盘	所有	72-51-61-200-008
低压3级涡轮盘	所有	72-51-61-200-009
低压涡轮轴	所有	72-51-63-200-003
•		

- B、除非已经达到本指令的要求, 否则营运人必须修改已批准的维 修方案,以在方案中反映出上述检查要求。
- C、当营运人完成了本指令所规定的工作后,必须保存因本指令而 引起的强制性检查的检查记录,该检查记录在每个A组部件的整个寿命 内应始终保存。
- D、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 2003年10月10日
- 六. 颁发日期: 2003年10月10日
- 七. 联系人: 邵仁明

民航华北管理局适航处 010-64596921