## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-A320-21

修正案号: 39-3869

- 一. 标题: 确认《维修方案》中时控件项目
- 三. 参考文件:
  - 1.DGAC AD 2002-555 (B) (2002年11月13);
  - 2.空客 A319/A320/A321 飞机 MPD 临时修正 No.001/02。

### 四. 原因、措施和规定

空客A319/A320/A321飞机维护计划文件(MPD)节9(适航限制章节)中所列时控件清单已被适航部门批准,由于2002年4月批准的空客A319/A320/A321飞机MPD中子章节9-1(寿命限制/监控部件),修正5,引入了新的审定要求,所以要求从本指令生效之日起2个月内完成以下措施:

运营人必须能够证明其《维修方案》可反映出按空客 A319/A320/A321飞机MPD临时修正No. 001/02引入、2002年4月的空客 A319/A320/A321飞机MPD, 修正5, 子章节9-1的要求。

- 五. 生效日期: 2002年12月11日
- 六. 颁发日期: 2002年12月11日

## 七. 联系人: 郑雪峰

民航西南管理局适航处

028-85703665