中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B747-13

修正案号: 39-0583

- 一. 标题: 安装废水系统放水柱的护板
- 二. 适用范围:

B-2442、B-2444、B-2446、B-2448、B-2450、B-2452、B-2454、B-2456、B-2458、B-2460

三. 参考文件:

- (1)FAA AD 91-09-11 修正案 39-6980
- (2)波音电传: M-7240-91-1402 1991 年 5 月 2 日
- (3)波音服务通告: 747-38A2077 1990 年 8 月 30 日

四. 原因、措施和规定

为防止不必要的外来物进入并积聚于中部和后部放水柱组件在机 身内部的周围而引起着火,今要求如下:

- 1、在本指令生效后的12个月内按波音服务通告747-38A2077安装护板以保护放水柱的加温元件。
- 2、完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间,但 必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1991年5月28日
- 六. 颁发日期: 1991年5月10日

七. 联系人: 李经农

民航华北管理局适航处

4562158