中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-B146-12

修正案号: 39-0855

一. 标题: 更换撤离滑梯充气嘴

二. 适用范围:

所有安装有Air Cruiser撤离滑梯件号为D31005系列序号为0001-0683、0694、0700、0701、0705-0715、0718-0746、0748-0754、0756、0758-0760、0776、0871-0882、0884、0886-0889、0891-0897、0899-0931BAe146系列飞机

三. 参考文件:

- 1.CAA AD 005-08-92
- 2.英宇航服务通告 25-328
- 3.Air Cruiser 服务通告 201-25-17

四. 原因、措施和规定

已获悉安装在撤离滑梯上的一批充气嘴可能出现在紧急情况下不能将滑梯自动展开。除非事先已完成,必须完成以下工作:

在撤离滑梯下一个维护检查时,其后到1995年8月31日之前或按 Air Cruiser服务通告201-25-17完成工作之前的每一个维护检查间隔 时,按照英宇航服务通告25-328的要求,对撤离滑梯进行展开检查。 如果不能自动打开,则必须按照Air Cruisers服务通告201-25-17的要求进行更换。

五. 生效日期: 1992年10月10日

六. 颁发日期: 1992年10月5日

七. 联系人: 程晋萍

民航总局航空器适航司

4012233-8962