## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-D328-06

修正案号: 39-4236

- 一. 标题: 安装飞行操纵钢索和操纵组件的颜色标识带
- 二. 适用范围:

序号为3102至3223(含)的Dornier 328-300飞机。

### 三. 参考文件:

- 1、德国当局适航指令 LBA AD 2003-377, 2003 年 11 月 11 日生效;
- 2、Dornier 328J 服务通告 No.SB-328J-27-176 修改版 1, 2003 年 4 月 15 日颁发。

## 四. 原因、措施和规定

中国民用航空规章CCAR25.671及Doriner 328-300型号设计、制造 批准国(德国)适用民航规章JAR25.671规定,飞行操纵系统的每一元 件必须在设计上采取措施,或在元件上制出明显可辩的永久性标记, 使由于装配不当而导致系统功能不正常的概率减至最小。

飞机序号包含在本指令适用范围内的飞机不符合上述规章,要求完成以下工作,除非已事先完成:

根据、Dornier 32bJ 服务通告 No. SB-328J-27-176修改版1 (2003年4月15日颁发),再飞机进行下一个C检和相应等效的检修时,安装滑轮支架、导向套(Fairlead)、操纵组件和飞行控制钢索上的颜色识别带。如果在下个C检和相应等效的检修进行之前需要更换飞行控制钢索,需要参考上述服务通告中有关钢索更换部分的要求。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2003年12月2日

六. 颁发日期: 2003年12月1日

七. 联系人: 王敏

民航中南管理局适航处

020-86122536