中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B767-06

修正案号: 39-0206

- 一. 标题: 安装火墙防火封严装置
- 二. 适用范围:

B2551, B2552, B2553, B2554

- 三. 参考文件:
 - 1.FAA 88-19-05
 - 2.BOEING 服务通告 767-54A0027 88 年 6 月 2 日
- 四. 原因、措施和规定
- 1.为防止发动机着火后通过发动机火墙的间隙蔓延至飞机其它部位,应于本指令生效之日起180天内按参考文件"2"安装火墙防火封严组件。
- 2. 执行本指令可采用保证安全的替代办法或调整完成时间,但须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1988年9月26日
- 六. 颁发日期: 1988年9月30日
- 七. 联系人: 李经农

中国民航华北局适航处

4562341-2469