中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-A109-06

修正案号: 39-4408

- 一. 标题: 检查传输支撑装置与结构的保护螺栓(螺栓件号为: NAS625-14)
- 二. 适用范围: 在中华人民共和国注册的所有Agusta A109直升机
- 三. 参考文件:
 - 1. ENAC AD 2004-099 2004 年 03 月 29 日
 - 2. Agusta Bollettino Tecnico 109EP-43 2004 年 03 月 25 日

四. 原因、措施和规定

自本指令生效之日起,按照Agusta Bollettino Tecnico 109EP-43 中的规定完成下述工作,事先已完成者除外:

检查

A、按照Agusta Bollettino tecnico 109EP-43规定的施工程序执行检查。

替代方法

- B. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 2004年4月27日

六. 颁发日期: 2004年4月27日

七. 联系人: 柳本强

民航华北局适航审定处

010-64595987