中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1997-MULT-33

修正案号: 39-1955

- 一. 标题: 更换后货舱前部集装箱锁连接件
- 二. 适用范围: 未进行空客公司6919改装(A. C. T装置)的A310/A300-600飞机
- 三.参考文件:
 - 1.DGAC AD T97-112-220(B)R1 T93-168-150(B)R1 T97-129-226(B)
 - 2.AIRBUS INDUSTRIE A.O.T. 25-05R3

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1993-MULT-21, 39-1084 CAD1997-MULT-29, 39-1945

为防止在所有现有构型下,当施加过大的弯矩时,集装箱锁从货舱地板上脱出,要求完成以下工作:

- 1. 按空客公司A. O. T. 25-05R3完成更换工作。
- 2. 在每次飞行之前, 后货舱货物装载必须遵守下列原则, 直到完成本指令1的工作:
 - (a) 后货舱低地板最前排位置不允许使用;
 - (b) 第二张位置如果被使用, 则必须用U. L. D(s) 占用其整个宽

度。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997年6月17日

六. 颁发日期: 1997年6月17日

七. 联系人: 吴少杰

民航西北管理局适航处

029-8701079