中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2018-B777-02R1

修正案号: 39-9468

一. 标题: 设备/内饰-厨房蒸汽烤箱水滤组件-更换

二. 适用范围:

本适航指令适用于波音公司服务通告 777-25-0617(2014年6月6日发布)中所列的波音 777-300ER 系列飞机。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2018-12-04, 修正案号 39-19308(2018年5月29日颁发)
- 2. Boeing SB 777-25-0617 (初版) (2014年6月6日发布)
- 四. 原因、措施和规定 本指令替代 CAD2018-B777-02 39-9452

1. 原因

有报告表明饮用水能进入蒸汽烤箱空腔内,并被加热,当打开烤 箱门时蒸汽会被释放。这种状态如果不解决,会对机组人员造成伤害。

CAD 2018-B777-02 的措施和符合性时间中存在 AD 编号文字错误,现颁发 CAD 2018-B777-02R1 替代 CAD 2018-B777-02 (修正案号9452)。

2. 措施和符合性时间

按照 FAA AD 2018-12-04 (2018年5月29日发布)中段落(f)、

第1页共2页

- (g)和(h)的内容执行。
- 3. 其他规定 无。

4. 等效替代

- (1) 完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前,通知有关飞行标准部门的主管监察员。
- 五. 生效日期: 2018 年 07 月 05 日
- 六. 颁发日期: 2018 年 07 月 04 日
- 七. 联系人: 王烨

中国民用航空上海航空器适航审定中心

021-22321176