## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-B146-02

修正案号: 39-4069

- 一. 标题: 使用改进的 APU 进口软管
- 二. 适用范围:

完成过Modification:HCM30027A,HCM36019A或HCM30373A的BAe146飞机。

### 三. 参考文件:

CAA AD 007-04-2003 BAE SB 49-036-36019E Rev.4

## 四. 原因、措施和规定

由于现有的APU进口管子及封严结构会导致APU舱内空气被吸入机舱,当APU舱内空气被污染时会降低客舱内空气质量。因此,本指令要求完成下列工作:

在下一个APU计划被拆下或下一次飞机"C"检时(以先到者为准),采用带有经改进的封严和夹子的矩形金属波形管直接替换现有的橡胶波形管。

五. 生效日期: 2003年7月1日

六. 颁发日期: 2003年6月23日

七. 联系人: 何金徕

民航西北管理局适航处

029 8701079