中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-A109-03

修正案号: 39-3786

一. 标题: 检查和紧固 P/N: 000-01E13T145 和 P/N: 000-01D11C181 的液压管

二. 适用范围:

本适航指令适用于S/N: 11001到S/N: 11137(包括S/N: 11001和S/N: 11137)、S/N: 11151的安装了"PW206C"发动机的所有A109E直升机。

S/N: 11501到S/N: 11505 (包括S/N: 11501和S/N: 11505) 的安装了"TM2K1"发动机的所有A109E直升机。

三.参考文件:

ENAC AD 2002-318;

Agusta Bollettino Tecnico 109EP-29, 2002年6月4日颁布;

四. 原因、措施和规定

自本适航指令生效日起,按照Agusta Bollettino Tecnico 109EP-29中规定的工作程序,检查两根液压软管和用于分隔这两根液 压软管的两个卡箍的安装状况。除非事先已经完成。

五. 生效日期: 2002年10月9日

六. 颁发日期: 2002年10月9日

七. 联系人: 潘超

民航总局航空器适航司 010-64201177-408