# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-B747-05

修正案号: 39-1627

一. 标题: 修改 CAD89-B747-12 的适用范围

## 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、列在波音服务通告747-57-2244R1上的波音B747系列飞机

### 三.参考文件:

- 1.波音公司信函: BEJ-PEK-96-0515RE 1996年4月26日
- 2.CAD89-B747-12 39-0322
- 3.FAA AD 89-15-07 39-6267
- 4.波音公司信函: T-6733-AD-0063AR1 1989 年 10 月 2 日
- 5.波音服务通告: 747-57-2244R1 1988年7月28日

#### 四. 原因、措施和规定

根据波音公司信函BEJ-PEK-96-0515RE,原列在CAD89-B747-12,修正案39-0322(旧编号: CAD89-122-B747 • 0046 • 52/57)适用范围内的B2456号飞机(用户飞机号RT031)不受CAD89-B747-09,修正案39-0298(旧编号: CAD89-116-B747 • 0043 • 57)的影响。为此,对B2456号飞机不必执行CAD89-B747-09。

五. 生效日期: 1996年4月30日

七. 联系人: 邵仁明

民航华北管理局适航处

64592341